CITIZ - Leva Non Si Abbassa Completamente, Nessuna Erogazione

Last Modified on 31/01/2025 4:26 pm CET

Step 1:

Svuota la vaschetta capsule usate e, a macchina spenta, assicurati che non vi siano capsule bloccate all'interno del contenitore delle capsule. Se la capsula è rimasta incastrata cade nel vano, apri la leva e premi il tasto caffè. In questo modo la capsula verrà espulsa

Ricordati di non lasciare la capsula nel vano ma di sollevare la leva dopo ogni erogazione.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OC016**

Ricordati di avere con te la macchina prima di contattarci.

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
-