

# ESSENZA PLUS - Tutti e 3 i pulsanti di erogazione lampeggiano velocemente.

Last Modified on 31/01/2025 6:06 pm CET

## Step 1:

Surriscaldamento della macchina in corso o temperatura esterna al di sotto degli 0°C. Ti consigliamo di lasciare la macchina spenta scollegata per un paio d'ore.

## Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OEP019**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
  - Scrivici via Live chat cliccando **qui** - dalle 8:00 alle 22:00
-