

ATELIER - Capsula non si inserisce nel vano

Last Modified on 20/09/2023 4:20 pm CEST

Step 1:

A macchina spenta, verifica che la leva sia completamente aperta per consentire alla capsula di posizionarsi correttamente nella camera di estrazione e svuota il cassetto delle capsule usate. Controlla che nessuna capsula sia incastrata all'interno della macchina sopra il contenitore delle capsule usate.

Step 2:

Controlla se è possibile abbassare la leva senza capsula e prova con una nuova capsula per assicurarti che il problema sia risolto.

Step 3:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OAT005**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-