

LATISSIMA PRO - Assenza di luce sul display

Last Modified on 31/01/2025 5:45 pm CET

Step 1:

Controlla che la macchina sia correttamente collegata ad una presa della corrente, ti consigliamo di provare a collegarla ad una ciabatta o ad un'altra presa per effettuare un controllo sull'alimentazione. Successivamente, premi il pulsante ON, posizionato dietro il display della macchina.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OLAPRO001**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Scrivici via Live chat cliccando **qui** - dalle 8:00 alle 22:00
-