

Vertuo PLUS - Spia ROSSA lampeggia e la parte superiore della macchina non si muove più

Last Modified on 16/01/2025 3:33 pm CET

Step 1:

Rimuovere eventuali ostacoli, se necessario svuotare il contenitore delle capsule e successivamente aprire o chiudere la parte superiore della macchina, a seconda della posizione.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VPL011**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
-