

VERTUO NEXT - Spia lampeggia ARANCIONE due volte poi si blocca durante l'erogazione del caffè

Last Modified on 07/02/2024 10:51 am CET

Step 1:

Se la spia lampeggia ARANCIONE durante l'erogazione del caffè, avvisa che la macchina si bloccherà per la decalcificazione. Dunque, **procedere con un ciclo di decalcificazione seguendo le istruzioni** riportate [QUI](#)

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VNE015**

- Scrivici via Whatsapp cliccando [qui](#) - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente **al numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-