

VERTUO NEXT - Spia lampeggia due volte poi si blocca durante la decalcificazione, pulizia, svuotamento o settaggio della lunghezza

Last Modified on 07/02/2024 9:41 am CET

Step 1:

Se la spia lampeggia durante la decalcificazione, lo svuotamento o la pulizia **verifica che la capsula sia stata espulsa e che la maniglia sia stata bloccata.**

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VNE016**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente **al numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-