

VERTUO CREATISTA - Le spie della macchina presentano un lampeggio irregolare bianco

Last Modified on 05/02/2025 4:30 pm CET

Step 1:

La macchina sta effettuando l'aggiornamento del software più recente, attendi fino al completamento dell'operazione.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VCR023**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Scrivici via Live chat cliccando **qui** - dalle 8:00 alle 22:00
-