

# VERTUO LATTISSIMA - Le spie della macchina presentano un lampeggio irregolare arancione o rosso

Last Modified on 05/02/2025 4:38 pm CET

## **Step 1:**

Ti invitiamo a attendere qualche minuto per fare raffreddare la macchina.

## **Step 2:**

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VLAT010**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
  - Scrivici via Live chat cliccando **qui** - dalle 8:00 alle 22:00
-