

# VERTUO LATTISSIMA - Le spie della macchina presentano un lampeggio irregolare bianco

Last Modified on 25/10/2023 12:02 pm CEST

## Step 1:

La macchina sta effettuando l'aggiornamento del software più recente, attendi fino al completamento dell'operazione.

## Step 2:

## Step 3:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VLAT011**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
  - Chiamaci gratuitamente **al numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-