

VERTUO LATTISSIMA - Il Sistema Rapid Cappuccino è inserito correttamente, ma i pulsanti latte non sono abilitati

Last Modified on 25/10/2023 12:08 pm CEST

Step 1:

Il regolatore della schiuma latte è posizionato in modo errato: ti consigliamo di posizionare il regolatore sulla posizione "latte";

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VLAT026**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente **al numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-