

VERTUO PLUS - Compare codice 1009 o 1010

Last Modified on 26/02/2025 5:09 pm CET

Step 1:

Il contenitore capsule è pieno o non presente.

Assicurati che la capacità del contenitore delle capsule non venga superata e controlla che il contenitore delle capsule non sia mal posizionato.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VPL026**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Scrivici via Live chat cliccando **qui** – dalle 8:00 alle 22:00
-