

VERTUO PLUS - Compare codice 1024

Last Modified on 31/10/2023 11:10 am CET

Step 1:

Questo errore compare nel caso in cui la pompa della macchina sia attiva mentre viene tentata un'altra operazione.

Ti consigliamo di riprovare non appena la macchina avrà finito l'operazione precedente.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VPL030**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente **al numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-