

# VERTUO POP - Compare codice 1006

Last Modified on 05/02/2025 4:05 pm CET

## Step 1:

La pompa della macchina si è surriscaldata.

Ti consigliamo di attendere qualche minuto prima di preparare il prossimo caffè.

## Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VPOP006**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
  - Scrivici via Live chat cliccando **qui** - dalle 8:00 alle 22:00
-