

# LATTISSIMA ONE - La macchina eroga poco caffè

Last Modified on 20/09/2023 3:14 pm CEST


Se l'erogazione si interrompe subito ti consigliamo di fare il reset della macchina

## Step1:

Rimuovi il contenitore del latte e accendi la macchina

## Step 2:

Premere il pulsante bevanda al latte per 3 secondi per entrare in modalità Menu: le spie di decalcificazione e pulizia iniziano a lampeggiare



## Step 3:

Premere il pulsante latte. Il pulsante lampeggia per indicare la modalità ripristino. Premere il pulsante per confermare. Tutti i tasti lampeggiano 3 volte: le quantità vengono ripristinate alle impostazioni di fabbrica. La macchina esce automaticamente dal Menu e torna alla modalità "Pronta"

In alternativa procedi con la [programmazione manuale del caffè](#)

Your browser does not support HTML5 video.

Se succede con più tipi di caffè, ti invitiamo a procedere con la [decalcificazione](#)

## Step 4:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

**OLAONE014**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui**- da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
  - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-