

LATTISSIMA ONE - Tutti i tasti lampeggiano alternativamente

Last Modified on 20/09/2023 3:15 pm CEST

Step 1:

La macchina si è surriscaldata, ti consigliamo di spegnere la macchina, togliere la spina d'alimentazione e lasciarla così per circa 10 minuti.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OLAONE020

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-