

LATTISSIMA ONE - Tutti i tasti lampeggiano alternativamente

Last Modified on 31/01/2025 5:25 pm CET

Step 1:

La macchina si è surriscaldata, ti consigliamo di spegnere la macchina, togliere la spina d'alimentazione e lasciarla così per circa 10 minuti.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OLAONE020**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Scrivici via Live chat cliccando **qui** - dalle 8:00 alle 22:00
-