

GRAN LATTISSIMA - La macchina eroga poco caffè

Last Modified on 20/09/2023 3:26 pm CEST

Step 1:

Prova ad erogare caffè con capsule diverse per vedere se il problema si presenta con più tipi di capsule.

Se l'erogazione si interrompe subito ti consigliamo di effettuare il reset della macchina o in alternativa puoi procedere con la programmazione manuale del caffè:

Your browser does not support HTML5 video.

Ti ricordiamo che per effettuare il reset occorre rimuovere il contenitore del latte.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OGLA014

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui**- da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-