

ATELIER - I pulsanti delle bevande a base di latte non si accendono

Last Modified on 31/01/2025 6:15 pm CET

Step 1:

Ti consigliamo di installare il cappuccinatore affinché tutti i pulsanti si accendano.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **OAT021**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Scrivici via Live chat cliccando **qui** - dalle 8:00 alle 22:00
-