

Creatista Pro - Perdita di acqua da sotto la macchina

Last Modified on 20/09/2023 4:37 pm CEST

Step 1:

Ti ricordiamo di svuotare il cassetto raccogli gocce, se pieno il galleggiante rosso sporge, e verificare che sia inserito correttamente nella macchina. Nella parte sinistra sotto la macchina c'è un tubo dove viene scaricata l'acqua dopo l'erogazione del caffè, se il cassetto non viene inserito correttamente l'acqua può fuoriuscire.

Step 2:

Verifica che la perdita non sia dovuta al serbatoio, lasciandolo appoggiato sopra ad un panno asciutto. Qualora il panno dovesse bagnarsi, sarà necessario cambiare il serbatoio.

Step 3:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OCPRO005

- Scrivici via Whatsapp cliccando [qui](#) - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-