

Expert & Milk - La macchina eroga poco caffè

Last Modified on 20/09/2023 5:00 pm CEST

Step 1:

Se l'erogazione si interrompe subito, consigliamo di fare il **reset** oppure la **programmazione manuale del caffè**

Step 2:

Verificare se succede con più tipi di caffè, in questo caso ti consigliamo di procedere con la **decalcificazione della tua macchina**

Step 3:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OEM015

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** - da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-