

LATTISSIMA TOUCH - Tutti i pulsanti per la preparazione di caffè e tutti i pulsanti per la preparazione di ricette a base di latte lampeggiano alternativamente

Last Modified on 20/09/2023 3:32 pm CEST

Step 1:

La macchina si è surriscaldata, ti invitiamo ad attendere il raffreddamento. La macchina si bloccherà per circa 10 minuti dopo lo svuotamento.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato:

OLATO016

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui**- da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente al **numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-