

VERTUO NEXT - Spia ARANCIONE lampeggia una volta al secondo

Last Modified on 06/02/2024 5:19 pm CET

Step 1:

La testa della macchina non è stata chiusa correttamente, ti **consigliamo di riaprire la macchina e spingere la leva fino alla chiusura completa.**

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VNE013**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente **al numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-