

VERTUO PLUS - Compare codice 1007

Last Modified on 31/10/2023 11:00 am CET

Step 1:

La macchina si è surriscaldata.

Ti consigliamo di attendere qualche minuto prima di preparare il prossimo caffè.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VPL024**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente **al numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-