

VERTUO NEXT - Compare codice 1009 o 1010

Last Modified on 31/10/2023 11:22 am CET

Step 1:

Il contenitore capsule è pieno o non presente.

Assicurati che la capacità del contenitore delle capsule non venga superata e controlla che il contenitore delle capsule non sia mal posizionato.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VNE032**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
 - Chiamaci gratuitamente **al numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-