

VERTUO NEXT - Compare codice 1024

Last Modified on 16/01/2025 5:21 pm CET

Step 1:

Questo errore compare nel caso in cui la pompa della macchina sia attiva mentre viene tentata un'altra operazione.

Ti consigliamo di riprovare non appena la macchina avrà finito l'operazione precedente.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VNE036**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
-