

VERTUO NEXT - Compare codice 1030

Last Modified on 16/01/2025 5:22 pm CET

Step 1:

L'erogatore non si chiude correttamente perché una capsula o un altro ostacolo lo impedisce. Ti consigliamo di svuotare il contenitore delle capsule e verificare che non vi siano ostacoli che bloccano l'erogatore.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VNE039**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
-