

# Aeroccino XL - latte fuoriesce

Last Modified on 27/09/2024 5:21 pm CEST

## Step 1:

Assicurati di inserire la corretta quantità di latte non superando gli indicatori di livello riportati all'interno dell'aeroccino.

## Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **AA4003**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
  - Chiamaci gratuitamente **al numero verde 800 39 20 29** - disponibile 24/7
-