VERTUO PLUS - Compare codice 1004

Last Modified on 26/02/2025 5:08 pm CET

La macchina deve essere inviata in riparazione.

Gentile cliente, ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VPL021**

- Scrivici via Whatsapp cliccando**qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
- Scrivici via Live chat cliccando**qui** – dalle 8:00 alle 22:00