

VERTUO NEXT - Compare codice 1018

Last Modified on 16/01/2025 5:21 pm CET

Step 1:

Questo segnale compare nel caso in cui la macchina **stia completando una decalcificazione** mentre viene tentata un'altra operazione.

Ti consigliamo di terminare il ciclo di decalcificazione, cliccando **qui**.

Step 2:

Gentile cliente, se necessiti di ulteriore assistenza ti invitiamo a contattarci tramite uno dei nostri canali, comunicando al nostro specialista del caffè il seguente codice come riferimento del test che hai effettuato: **VNE035**

- Scrivici via Whatsapp cliccando **qui** – da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00
-